

HSE podmienky pre Dodávateľov
pre zabezpečenie
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP),
ochrany životného prostredia (OŽP)
a ochrany pred požiarimi (OPP)
pri realizácii prác a činností pre spoločnosti NAFTA
a.s. a POZAGAS a.s.
verzia č. 1

Účinnosť od 29.7.2026

OBSAH

OBSAH	2
I. Účel a rozsah platnosti.....	3
II. Abecedný zoznam skratiek, Základné pojmy a definície	4
III. Zodpovednosť a právomoc	6
IV. HSE požiadavky a podmienky pre práce a činnosti na Pracoviskách Skupiny NAFTA	8
4.1 Vstup na Pracoviská Skupiny NAFTA	8
4.2 Povoľovanie prác a zabezpečenie ich realizácie	9
4.3 Práce so zvýšeným nebezpečenstvom.....	10
4.4 Práce so zvýšeným rizikom nebezpečenstva vzniku požiaru a výbuchu	11
4.5 Práce v uzatvorených priestoroch a priestoroch s obsahom škodlivín.....	12
4.6 Výkopové a zemné práce.....	12
4.7 Práce na elektrických zariadeniach	13
4.8 Práce s prepravou bremien nad technológiou	13
V. Osobné ochranné pracovné prostriedky.....	13
VI. Ohlasovanie mimoriadnej udalosti	17
VII. Požiadavky v oblasti ochrany životného prostredia.....	17
7.1 Zhromažďovanie, uskladňovanie, nakladanie s odpadmi a ich likvidácia	17
7.2 Ochrana pôdy, vôd a ovzdušia	18
VIII. Požiadavky v oblasti ochrany pred požiarom	19
IX. Kontrola a zmluvné pokuty.....	19
X. Záverečné a zrušovacie ustanovenia	20
XI. Prílohy.....	21

Zoznam príloh:

Príloha č. 1 – Zoznam prác so zvýšeným nebezpečenstvom

Príloha č. 2 – Sankčný poriadok

Príloha č. 3 – Kontrola dodávateľa

I. Účel a rozsah platnosti

- a) Tieto HSE podmienky pre Dodávateľov pre zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), ochrany životného prostredia (OŽP) a ochrany pred požiarmi (OPP) pri realizácii prác a činností pre spoločnosti NAFTA a.s. a POZAGAS a.s. (ďalej iba „HSE podmienky pre Dodávateľov“ alebo „tento dokument“) sumarizuje a upresňuje požiadavky a povinnosti pred a pri samotnom výkone prác a služieb osobami externých spoločností pre spoločnosti NAFTA a.s., so sídlom: Votrubova 1, 821 09 Bratislava, IČO: 36 286 192 a POZAGAS a.s. so sídlom Malé nám. 1, 901 01 Malacky, IČO: 31 435 688 (ďalej spolu aj len „Skupina NAFTA“) s dôrazom na HSE aspekty - BOZP, OPP a OŽP vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov Skupiny NAFTA.
- b) Spoločnosť NAFTA a.s. na základe osobitného zmluvného vzťahu zabezpečuje prevádzku zariadení spoločnosti POZAGAS a.s.. Ak je Objednávateľom podľa týchto HSE podmienok Dodávateľov spoločnosť POZAGAS a.s., spoločnosť NAFTA a.s. je oprávnená zabezpečovať výkon niektorých práv a povinností Objednávateľa podľa tohto dokumentu.
- c) HSE podmienky pre Dodávateľov sú poskytované záujemcom o dodanie diela, realizáciu prác a služieb pre spoločnosti NAFTA a.s. a POZAGAS a.s. v procese výberového konania alebo prípravy ponuky ako základná informácia o podmienkach vykonávania prác alebo služieb a sú dostupné tiež na web stránkach www.nafta.sk a www.pozagas.sk všetkým záujemcom o dodanie diela, realizáciu prác a služieb.
- d) HSE podmienky pre Dodávateľov tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy uzavretej medzi NAFTA a.s. alebo POZAGAS a.s. a Dodávateľom, predmetom ktorej je dodanie diela, prác, služieb alebo činností, vykonávaných na Pracoviskách Skupiny NAFTA.
- e) Dodávateľ podpisom Zmluvy, ktorá na tieto HSE podmienky pre Dodávateľov odkazuje, potvrdzuje, že bol s HSE podmienkami pre Dodávateľov oboznámený, súhlasí s nimi a zaväzuje sa zabezpečiť ich riadne dodržiavanie všetkými Osobami Dodávateľa vrátane Subdodávateľa pri výkone činností, ktoré sú predmetom Zmluvy.
- f) Všetky Osoby Dodávateľa, vrátane Subdodávateľa, sú okrem týchto HSE podmienok pre Dodávateľov, povinné dodržiavať pri výkone činností pre spoločnosť NAFTA a.s. alebo POZAGAS a.s. aj všeobecne záväzné právne predpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi, ochrany životného prostredia, prevencii závažných priemyselných havárií a odpadového hospodárstva.

II. Abecedný zoznam skratiek, Základné pojmy a definície

Abecedný zoznam skratiek

BOZP	Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
DMV	Dolná medza výbušnosti
HSE	Oddelenie HSE (zdravie, bezpečnosť, environment) spoločnosti NAFTA a.s.
KBÚ	Karta bezpečnostných údajov
OOPP	Osobné ochranné pracovné prostriedky
OPP	Ochrana pred požiarimi
OŽP	Ochrana životného prostredia
SGR	Smernica generálneho riaditeľa spoločnosti NAFTA a.s.
ZOD	Zodpovedná osoba Dodávateľa
ZPH	Závažná priemyselná havária
ZZO	Zodpovedný zamestnanec objednávateľa
ZZP	Zodpovedný zamestnanec prevádzky

Pojmy a definície

- Dodávateľ – pre účely HSE podmienok pre Dodávateľov sa ním rozumie akákoľvek osoba (právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ), s ktorou bola uzavretá Zmluva. Dodávateľom pre účely HSE podmienok pre Dodávateľov sa rozumie aj akákoľvek osoba, ktorá pre Dodávateľa vykonáva činnosti formou subdodávky a vystupuje ako Subdodávateľ.
- Objednávateľ – rozumie sa ním spoločnosť NAFTA a.s. alebo POZAGAS a.s., ktorá uzatvorila s Dodávateľom Zmluvu.
- Predpisy BOZP, OPP, OŽP, ZPH – znamenajú všeobecne záväzné právne predpisy, platné na území Slovenskej republiky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarimi, ochrany životného prostredia a závažných priemyselných havárií, najmä vo vzťahu k ochrane ovzdušia, vôd, pôdy, prírody, krajiny a spôsobom nakladania s odpadmi.
- ZZO – Zodpovedný zamestnanec objednávateľa – rozumie sa ním zamestnanec spoločnosti NAFTA a.s. alebo POZAGAS a.s., ktorý z titulu svojej pracovnej náplne alebo na základe osobitného poverenia riadi a kontroluje výkon a priebeh objednaných prác, služieb alebo činností alebo zastupuje Objedávateľa vo vzťahu k Dodávateľovi.
- Povolenie na prácu – formulár, ktorý spoločnosť NAFTA a.s. používa pre povoľovanie

výkonu prác na Pracoviskách Skupiny NAFTA.

- f) ZOD – Zodpovedná osoba Dodávateľa – rozumie sa ňou osoba v postavení zamestnanca priameho Dodávateľa alebo osoba, ktorá pre Dodávateľa vykonáva práce, služby alebo činnosti (Subdodávateľ), ktoré Dodávateľ takto zabezpečuje na základe Zmluvy so spoločnosťou NAFTA a.s. alebo POZAGAS a.s.. Na tieto účely musí táto osoba byť menovite ustanovená a to formou záznamu, buď v stavebnom denníku, respektíve relevantne vyznačená v Povolení na prácu alebo objednávke.
- g) ZZP – Zodpovedný zamestnanec prevádzky – rozumie sa ním zamestnanec spoločnosti NAFTA a.s., ktorý z titulu svojej pracovnej náplne a pracovného zaradenia alebo na základe osobitného poverenia zodpovedá za prevádzku príslušného Pracoviska Skupiny NAFTA.
- h) Osoba Dodávateľa – rozumejú sa ňou všetky fyzické osoby zdržujúce sa na Pracoviskách Skupiny NAFTA s vedomím Dodávateľa, ktorými Dodávateľ zabezpečuje výkon prác, služieb alebo činností, t.j. zamestnanci, pomocníci a spolupracujúce osoby celého prípadného subdodávateľského reťazca.
- i) Subdodávateľom – rozumie sa ním každá osoba (právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ), ktorú nechá Dodávateľ vykonávať činnosti, ktoré sú predmetom Zmluvy pod jeho vedením. Pre účely dodržiavania HSE podmienok pre Dodávateľov je považovaný za Dodávateľa.
- j) Zmluva – akýkoľvek typ písomnej zmluvy alebo písomnej objednávky uzatvorenej medzi spoločnosťou NAFTA a.s. alebo POZAGAS a.s. a Dodávateľom, kde spoločnosť NAFTA a.s. alebo POZAGAS a.s. vystupujú ako príjemcovia plnenia, pokiaľ takáto zmluva alebo objednávka uvádza, že jej neoddeliteľnou súčasťou sú HSE podmienky pre Dodávateľov.
- k) Pracovisko Skupiny NAFTA – všetky objekty, pozemky, priestory, prevádzky a zariadenia vo vlastníctve alebo užívaní spoločností NAFTA a.s. alebo POZAGAS a.s..
- l) Incident – mimoriadna udalosť, ktorou bolo ohrozené alebo poškodené zdravie a život osôb, životné prostredie alebo majetok (skoronehoda, úraz, požiar, výbuch, únik nebezpečných látok do životného prostredia, havária, porucha technického zariadenia alebo iná nebezpečná udalosť).
- m) Práca so zvýšeným nebezpečenstvom – práca, pri ktorej hrozí pracovníkovi zvýšené riziko nebezpečenstva úrazu vyplývajúce z charakteru prác, pracovného prostredia, technológie, pracovnej polohy a pod. (práca v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu, s obsahom škodlivých látok, v uzatvorených a stiesnených priestoroch, výkopové práce ...). Zoznam týchto prác je uvedený v Prílohe č. 1 tohto dokumentu.
- n) Stály dozor – nepretržité sledovanie pracovnej činnosti pracovníkov a stavu pracoviska, pri ktorej sa osoba určená stálym dozorom nesmie od pracovníkov vzdialiť a nesmie sa

zamestnávať inou činnosťou ako dozorom.

- o) Dolná medza výbušnosti - je najnižšia koncentrácia horľavých plynov a pár v zmesi so vzduchom (alebo iným oxidovadlom), pri ktorej je táto zmes už výbušná. Mernou jednotkou je objemové percento (% vol).
- p) ZPH - Závažná priemyselná havária - podľa § 2, ods. písm. b) zákona č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení je udalosť, akou je závažný únik nebezpečnej látky, požiar alebo výbuch v dôsledku nekontrolovateľného vývoja počas prevádzky podniku vedúci k vážnemu bezprostrednému alebo následnému ohrozeniu zdravia ľudí, životného prostredia alebo majetku s prítomnosťou jednej alebo viacerých nebezpečných látok.
- q) Karta bezpečnostných údajov (KBÚ) - je kľúčový, zákonom vyžadovaný dokument, ktorý poskytuje komplexné informácie o nebezpečných chemických látkach a zmesiach. Služi pre používateľov na zabezpečenie ochrany zdravia, bezpečnosti pri práci a ochrany životného prostredia, pričom jej obsah a formát presne definujú európske nariadenia (Nariadenie Komisie EÚ 2020/878).

III. Zodpovednosť a právomoc

- a) Dodávateľ zodpovedá za to, že na výkon prác, služieb alebo činností, ku ktorým sa zmluvne zaviazal, má oprávnenie podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a že výkon týchto prác, služieb alebo činností je v súlade s predmetom jeho podnikania zapísaným v obchodnom registri, resp. s jeho živnostenským oprávnením. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na každého Subdodávateľa, ktorého Dodávateľ poverí výkonom niektorých prác, služieb alebo činností.
- b) Dodávateľ je zodpovedný za ustanovenie ZOD pri realizácii diel a výkone prác, služieb a činností pre Objednávateľa. Záznam o ustanovení ZOD sa uvedie pred začatím prác, činností alebo služieb v stavebnom denníku, v Povolení na prácu alebo v inej písomnej forme záznamu obsahujúci určenie osoby identifikačnými údajmi, najmä meno, priezvisko a príslušnosť k Dodávateľovi s čitateľným podpisom menovanej osoby, dátumom podpisu a potvrdením o ustanovení zo strany Dodávateľa.
- c) Dodávateľ zodpovedá za to, že na každom Pracovisku Skupiny NAFTA počas prítomnosti Osôb Dodávateľa vždy poverí ZOD, zabezpečujúcu dozor, ktorá musí spĺňať všetky požiadavky a podmienky stanovené príslušnými právnymi predpismi.
- d) Dodávateľ sa určením ZOD nezbaňuje zodpovednosti za dodržiavanie podmienok uvedených v tomto dokumente a iných povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov či interných predpisov Skupiny NAFTA, s ktorými bol preukázateľne oboznámený.
- e) Dodávateľ po prevzatí staveniska (pracoviska) nachádzajúceho sa na Pracovisku Skupiny NAFTA na základe Zápisu o odovzdaní staveniska (pracoviska) až do jeho

spätného prevzatia Objednávateľom zodpovedá v plnom rozsahu za dodržiavanie pravidiel BOZP, OPP a OŽP na stavenisku (pracovisku), ak Zmluva alebo iná písomná dohoda s Objednávateľom neustanoví inak.

- f) Dodávateľ zodpovedá za písomné alebo elektronické oznámenie Objednávateľovi všetkých Subdodávateľov a iných fyzických osôb podnikateľov prostredníctvom ktorých bude vykonávať práce. Toto oznámenie je Dodávateľ povinný vykonať v písomnej alebo elektronickej podobe pred začiatkom realizácie prác.
- g) V prípade výkonu dohodnutých prác a činností iným Subdodávateľom po podpise Zmluvy, je Dodávateľ túto skutočnosť povinný bezodkladne oznámiť Objednávateľovi s uvedením identifikačných údajov Subdodávateľa.
- h) Dodávateľ zodpovedá za to, že práce bude prideliť len tým osobám, ktoré sú odborne a zdravotne spôsobilé pre konkrétny druh prác a činností a majú všetky potrebné povolenia na pohyb v rámci Pracovísk Skupiny NAFTA.
- i) Na tento účel je Dodávateľ povinný poskytnúť pred výkonom prác všetky potrebné preukazy, osvedčenia a doklady o požadovanej odbornej a zdravotnej spôsobilosti ustanovené všeobecne záväznými predpismi.
- j) Dodávateľ zodpovedá za to, že pri výkone prác použije stroje, zariadenia a náradie, ktoré konštrukciou, zhotovením, technickým stavom a spôsobom použitia zodpovedajú právnym predpisom a ostatným predpisom BOZP, OPP a OŽP.
- k) Dodávateľ zodpovedá za to, že pri výkone prác použije len také materiály a spôsoby vykonávania prác, ktoré nemajú škodlivé účinky na ľudské zdravie a/alebo životné prostredie.
- l) Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby všetky osoby, ktoré budú vykonávať práce, činnosti alebo služby na Pracoviskách Skupiny NAFTA, pred ich prvým vstupom na Pracoviská Skupiny NAFTA preukázateľne absolvovali oboznámenie vykonané oprávnenou osobou Skupiny NAFTA so zásadami BOZP, OPP, OŽP, ZPH, predvídateľnými nebezpečenstvami a ohrozeniami, postupmi pri haváriách a poškodení zdravia, ktoré vyplývajú z činností vykonávaných v rámci Skupiny NAFTA. Platnosť oboznámenia cudzích osôb s BOZP a OPP v zmysle platného dokumentu SGR č. 18/2015 je 12 mesiacov.
- m) Dodávateľ sa zaväzuje dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy a z prevádzkových smerníc platných pri výkone objednaných prác na Pracovisku Skupiny NAFTA, s ktorými bol pred začatím prác preukázateľne oboznámený.
- n) Dodávateľ je povinný v dostatočnom časovom predstihu (spravidla minimálne 7 dní) pred zahájením prác vykonať za účasti ZZO obhliadku pracoviska a spolupracovať pri vypracovaní Plánu prevencie podľa platného metodického pokynu NAFTA, č. 17/2010 Plán prevencie v.2.

Plán prevencie je potrebné vypracovať pred začatím vykonávania prác Dodávateľom v prípade, ak sa predpokladá výkon prác s celkovou dobou trvania dlhšou ako 200 osobo-

hodín (1 osobo-hodina predstavuje jednu hodinu práce jednej osoby). Dodávateľ je povinný preukázateľne oboznámiť svojich zamestnancov a Subdodávateľov s vypracovaným Plánom prevencie.

- o) Dodávateľ je povinný chrániť zhotovované dielo ako aj predmety, materiály a výrobky zaobstarané k zhotoveniu diela (vrátane vecí, ktoré za účelom zhotovenia diela obstaral Objednávateľ a odovzdal za účelom ich spracovania, resp. zapracovania do diela Dodávateľovi) najmä pred poškodením, zničením a krádežou, a to až do prevzatia riadne dokončeného diela Objednávateľom.
- p) ZZO, ZZP, vedúci zamestnanci a oprávnení zamestnanci Objednávateľa a zamestnanci HSE sú oprávnení okamžite prerušiť alebo zastaviť práce pri zistení nedodržania právnych predpisov alebo iných podmienok ustanovených pre tieto práce, najmä, ak je vážne ohrozená bezpečnosť práce a prevádzky z pohľadu zabezpečenia BOZP, OPP, OŽP, alebo bezpečnosť a zdravie osôb.
- q) Ak počas výkonu kontroly ZZO, ZZP, vedúcimi zamestnancami a oprávnenými zamestnancami Objednávateľa alebo zamestnancami HSE budú zistené porušenia alebo nedostatky v dodržiavaní predpisov BOZP, OPP a OŽP a/alebo HSE

podmienkami pre Dodávateľov, sú tieto osoby oprávnené požadovať od Osôb Dodávateľa okamžitú nápravu.

- r) Ak je zistený opakovaný výskyt porušení alebo nedostatkov podľa písm. q), sú ZZO, ZZP, vedúci zamestnanci a oprávnení zamestnanci Objednávateľa a zamestnancami HSE oprávnení vykázať osobu Dodávateľa z pracoviska a zakázať jej vstup na Pracoviská Skupiny NAFTA.
- s) Dodávateľ je povinný riadiť sa pokynmi ZZO, ZZP, vedúcimi zamestnancami a oprávnenými zamestnancami Objednávateľa a zamestnancami HSE na zabezpečenie BOZP, OPP a OŽP, k čomu sa týmto zaväzuje.

IV. HSE požiadavky a podmienky pre práce a činnosti na Pracoviskách Skupiny NAFTA

4.1 Vstup na Pracoviská Skupiny NAFTA

- a) Vstup na Pracoviská Skupiny NAFTA je podmienený povolením vstupu vedúceho pracoviska, na ktoré bude Dodávateľ vstupovať.
- b) Žiadosť o povolenie na vstup vystavuje ZZO, ktorý práce u Dodávateľa objednáva v elektronickom formulári s uvedením:
 - dátumu a času, na ktorý sa vstup požaduje
 - dôvodu vstupu
 - identifikačných údajov Dodávateľa a jeho Subdodávateľov
 - zoznamu osôb (meno, priezvisko a číslo preukazu totožnosti / pasu)

Dodávateľ a Subdodávateľov, ktorým sa vstup povoľuje

- konkrétnych Pracovísk Skupiny NAFTA, na ktoré sa vstup Dodávateľ a Subdodávateľov požaduje
 - zoznamu dopravných prostriedkov a ich evidenčných čísel (ŠPZ), s ktorými Dodávateľ a Subdodávateľ pri realizácii prác budú na Pracoviská Skupiny NAFTA vstupovať
- c) V súlade s požiadavkou v kapitole IV. bod 4.1, písm. b) Dodávateľ zároveň týmto vyhlasuje, že tieto identifikačné údaje poskytuje so súhlasom dotknutých osôb, resp. na základe iného relevantného právneho základu a že si v tejto súvislosti splnil všetky povinnosti vyplývajúce z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZOOÚ“), najmä povinnosť poskytnúť dotknutým osobám informácie podľa článku 13 a 14 GDPR (§ 19 a 20 ZOOÚ). Takýto zoznam predloží Dodávateľ príslušnému ZZO/ZZP prvýkrát minimálne päť (5) kalendárnych dní pred zahájením prác a následne vždy minimálne tri (3) kalendárne dni pred tým, ako má platiť aktualizovaná verzia zoznamu. Predložený zoznam musí obsahovať i obchodné meno/mená spoločnosti/zamestnávateľa, ak sú v zozname uvedení pracovníci Subdodávateľa.
- d) ZOD je povinná pred začatím prác ohlásiť sa u ZZO/ZZP na mieste výkonu prác alebo činností a zaevidovať prítomnosť osôb Dodávateľa predpísanou formou pre dané Pracovisko Skupiny NAFTA.
- e) Osobám Dodávateľa sa zakazuje:
- vstupovať na Pracoviská Skupiny NAFTA pod vplyvom alkoholu, omamných a psychotropných látok, nosiť ich na Pracoviská Skupiny NAFTA a požívať ich;
 - fajčiť (vzťahuje sa na všetky spôsoby fajčenia - cigarety, fajky, elektronické cigarety a pod.) mimo vyhradené priestory;
 - fotografovať a vyhotovovať audiovizuálne záznamy bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa;
 - vstupovať do častí Pracovísk Skupiny NAFTA, v ktorých sa nevykonávajú vopred schválené práce.
- f) Na Pracoviskách Skupiny NAFTA sú všetky osoby Dodávateľa povinné rešpektovať bezpečnostné značenie.

4.2 Povoľovanie prác a zabezpečenie ich realizácie

- a) Výkon prác je podmienený tým, že všetky osoby Dodávateľa absolvujú oboznámenie podľa kapitoly III písm. l) tohto dokumentu, ktoré zabezpečia príslušní oprávnení zamestnanci Skupiny NAFTA.
- b) Práce na Pracoviskách Skupiny NAFTA alebo v ich ochranných a bezpečnostných pásmach môže Dodávateľ zahájiť až na základe riadne vystaveného písomného Povolenia na prácu, ktoré mu vydá ZZO/ZZP pred začatím prác a je Dodávateľom

podpísané.

- c) Dodávateľ sa zaväzuje vykonávať práce v rozsahu podľa platného a schváleného Povolenia na prácu, dodržiavať v ňom stanovené podmienky, ochranné a preventívne opatrenia pred začatím práce, počas nej a po skončení práce. Akékoľvek odchýlenie sa od prác ustanovených v Povolení na prácu sú Dodávateľ ako aj všetky Osoby Dodávateľa povinné bezodkladne oznámiť ZZO/ZZP. V prácach a činnostiach je možné pokračovať až po schválení a vystavení nového Povolenia na prácu.
- d) ZOD nahlási ukončenie prác ZZP (osobne alebo telefonicky) od ktorého prácu prevzal po každom dni výkonu prác. V prípade neprítomnosti ZZP má právo prevziať informáciu o ukončení prác a vykonať v prípade potreby kontrolu osoba ním poverená.
- e) Ustanovenie kapitoly IV. bodu 4.1 písm. b) sa spravidla nevzťahuje na nasledovné činnosti, ktoré však podliehajú posúdeniu zo strany spoločnosti NAFTA a.s., pričom na ich vykonanie nie je potrebné vydať Povolenie na prácu:
 - kontrolná činnosť vykonávaná externým, resp. interným kontrolným orgánom (OBU, HaZZ, HSE, ...) bez použitia technických prostriedkov;
 - bežné upratovacie práce v administratívnych a sociálnych budovách;
 - čistenie a úprava komunikácií mimo priestorov s nebezpečenstvom výbuchu a pod.;
 - stráženie objektov;
 - vývoz odpadu a čistenie prenosných toaliet;
 - dodávka stravy a pitnej vody;
 - práce zabezpečujúce bezpečnosť a funkčnosť kancelárskej, výpočtovej a laboratórnej techniky (zariadení) mimo technologických zariadení;
 - dodávka materiálu a tovaru Dodávateľom alebo doručovateľskou dopravnou službou;
 - odber vody za účelom jej analýzy;
 - obhliadka technológie súvisiaca so spracovaním cenovej ponuky alebo s tendrom / výberom dodávateľa zákazky;
 - jednoduché práce v administratívnych a obslužných priestoroch okrem činností uvedených v Prílohe č.1 tohto dokumentu.
- f) Na práce, pre ktoré sa nevydáva Povolenie na prácu, sa napriek tomu vzťahujú všetky podmienky a povinnosti ustanovené týmto dokumentom na zaistenie BOZP, OPP a OŽP ako aj podmienky a povinnosti vyplývajúce zo všeobecných právnych predpisov či interných predpisov Skupiny NAFTA, ak Zmluva neustanovuje inak.

4.3 Práce so zvýšeným nebezpečenstvom

- a) Práce so zvýšeným nebezpečenstvom sú uvedené v Prílohe č.1 tohto dokumentu.
- b) Na vykonávanie týchto prác Dodávateľ musí vypracovať prevádzkovú dokumentáciu (technologický alebo pracovný postup). Prevádzková dokumentácia musí určiť nadväznosť, prípadne súbežnosť pracovných operácií, podmienky pre bezpečný výkon práce, ohrozené miesta a spôsob ich označenia, prostriedky a prístrojovú techniku na zaistenie bezpečnosti práce a prevádzky a opatrenia na zabezpečenie pracoviska v čase,

keď sa na ňom nepracuje.

- c) ZOD je povinná realizáciu uvedených prác vopred ohlásiť ZZP, ktorý posúdi ich možnú realizáciu. Ak ZZP posúdi, že práce je možné realizovať, vystaví Povolenie na prácu pre špecifické práce. Bez jeho vydania sa práce nesmú realizovať.
- d) ZOD je povinná pred realizáciou Prác so zvýšeným nebezpečenstvom zabezpečiť všetky bezpečnostné a preventívne opatrenia stanovené prevádzkovou dokumentáciou a Povolením na prácu pre špeciálne práce.
- e) Bezprostredne pred začatím prác ZZO/ZZP v spolupráci s ZOD skontroluje zabezpečenie miesta výkonu prác, vybavenie a zabezpečenie osôb, ktoré budú práce realizovať potrebnými technickými prostriedkami, osobnými ochrannými prostriedkami a bezpečnostným zabezpečením.
- f) Práce spojené so zvýšeným nebezpečenstvom môžu vykonávať len pracovníci skúsení, preukázateľne oboznámení s prevádzkovou dokumentáciou na výkon prác.
- g) Ak je Povolením na prácu stanovený výkon stáleho dozoru, ZOD určí osobu, ktorá ho bude vykonávať a jej meno uvedie v príslušnej časti Povolenia na prácu.
- h) Vykonávať práce so zvýšeným nebezpečenstvom vo vonkajších priestoroch pri výrazne zhoršených klimatických podmienkach (búrka, silný vietor, hustý dážď, hmla, tvorba námrazy a pod.) je neprípustné.

4.4 Práce so zvýšeným rizikom nebezpečenstva vzniku požiaru a výbuchu

- a) Dodávateľ je povinný pred realizáciou prác so zvýšeným rizikom nebezpečenstva vzniku požiaru a výbuchu, ak sa s Objednávateľom písomne nedohodne inak:
 - zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku,
 - zabezpečiť prostriedky na zdolávanie požiaru,
 - určiť osoby zodpovedné za plnenie jednotlivých opatrení a podmienok protipožiarnej bezpečnosti.
- b) Dodávateľ zabezpečí prostredníctvom ZZO osobám Dodávateľa poverených výkonom protipožiarnej asistenčnej hliadky absolvovanie odbornej prípravy u technika požiarnej ochrany Skupiny NAFTA. Odborná príprava musí byť vykonaná pred začiatkom činností, pre ktorú je protipožiarna asistenčná hliadka zriadená. Ak Dodávateľ opakovane realizuje činnosť pri ktorej sa ustanovuje protipožiarna asistenčná hliadka a do ktorej sa zaraďujú tie isté osoby, vykonáva sa odborná príprava uvedených osôb najmenej raz za 12 mesiacov.
- c) Osoba poverená výkonom protipožiarnej asistenčnej hliadky (pri viacčlennej protipožiarnej hliadke jej vedúci) sa nesmie z miesta výkonu prác vzdialiť ani zamestnávať inou činnosťou ako dozorom.
- d) Pri činnostiach s iniciačnými zdrojmi v priestoroch s nebezpečenstvom tvorby výbušnej atmosféry – ZÓNA, je povinnosťou Dodávateľa zabezpečiť kontinuálne meranie koncentrácie horľavých plynov a pár v ovzduší certifikovaným meracím prístrojom s platným dokladom o kalibrácii nie starším ako 180 dní.
- e) ZOD/Osoba Dodávateľa na účely bezpečného výkonu prác je povinná v súčinnosti s ZZO/ZZP pre dané miesto výkonu prác a činností Dodávateľa:

- zabezpečiť výkon kontinuálneho merania koncentrácie horľavých plynov a pár poverenou osobou
 - poverenú osobu preukázateľne oboznámiť so spôsobom obsluhy používaného meracieho prístroja a spôsobom signalizácie dosiahnutia limitných koncentrácií.
 - určiť spôsob vyhlásenia poplachu a oboznámiť s ním všetky osoby prítomné v mieste výkonu prác a jeho bezprostrednom okolí,
 - zabezpečiť vetranie priestorov s možným výskytom horľavých plynov a pár.
- f) Poverená osoba zabezpečujúca meranie limitných koncentrácií v prípade prekročenia 10 % DMV okamžite vyhlási poplach.
- g) Osoby Dodávateľa poverené výkonom prác musia pri vyhlásení poplachu ihneď ukončiť práce, vypnúť iniciačné zdroje a ak je to možné a neohrozia tým svoj život a zdravie, zabezpečiť pracovisko tak, aby nenastala iniciácia výbuchu a požiaru. O vzniknutej situácii musia ihneď informovať ZZO/ZZP uvedených v Povolení na prácu.
- h) ZOD môže povoliť pokračovanie v práci iba so súhlasom ZZP po odstránení zdroja tvorby zvýšenej koncentrácie horľavej látky a pri signalizovanej nulovej koncentrácii horľavej látky. Vo výnimočnom prípade, ak nemožno úplne eliminovať zdroj tvorby koncentrácie, ZZO môže povoliť pokračovanie v prácach za podmienky, že boli stanovené a aplikované ochranné organizačné a technické opatrenia, pričom koncentrácia horľavých pár a plynov nesmie prekročiť 10 % DMV.

4.5 Práce v uzatvorených priestoroch a priestoroch s obsahom škodlivín

- a) ZOD pred vstupom do uzatvorených priestorov zabezpečí overenie pracovnej atmosféry v danom priestore certifikovaným a kalibrovaným detektorom s platným kalibračným certifikátom nie starším ako 180 dní, za účelom zistenia prítomnosti toxických, nedýchatelných alebo výbušných plynov.
- b) Ak pracovná atmosféra obsahuje škodliviny presahujúce najvyššie prípustné limity, môžu byť práce realizované iba odborne a zdravotne spôsobilými osobami s použitím dýchacej techniky.
- c) Osoba vstupujúca do uzatvoreného priestoru musí byť po celú dobu istená bezpečnostným postrojom a lanom vyvedeným mimo uzatvorený priestor pre prípadnú nútenú evakuáciu (strata vedomia, úraz a pod.). Taktiež musí byť takáto osoba vybavená osobným detektorom s platným kalibračným certifikátom nie starším ako 180 dní na meranie prítomnosti toxických, nedýchatelných alebo výbušných plynov. Nútená evakuácia musí byť zabezpečená evakuačným zariadením alebo dostatočným počtom osôb.

4.6 Výkopové a zemné práce

- a) Všetky zemné, resp. výkopové práce môžu byť realizované až po zameraní a vytýčení všetkých inžinierskych sietí nachádzajúcich sa na mieste prác a v jeho okolí.
- b) Vykonávať výkopové práce v ochrannom pásme elektrických, plynových a iných nebezpečných vedení možno len za predpokladu, že sa vykonajú opatrenia zabráňujúce nebezpečnému priblíženiu osôb alebo strojov k týmto vedeniam. Opatrenia sa prerokujú

s Objednávateľom a s prevádzkovateľom týchto nebezpečných vedení.

- c) Dodávateľ je povinný akékoľvek poškodenie inžinierskych sietí bezodkladne ohlásiť ZZO a ich prevádzkovateľovi a Dodávateľ prác musí vykonať opatrenia na zamedzenie vstupu nepovolaným osobám do ohrozeného priestoru až do odstránenia nebezpečenstva.

4.7 Práce na elektrických zariadeniach

- a) Pri prácach, ktoré si vyžadujú pripojenie na elektrickú sieť cez dočasné nízkonapäťové (NN) rozvádzače, je nutné dodržiavať pravidlá na zabezpečenie ich bezpečnej prevádzky a manipulácie s nimi a to aj v zmysle interného riadiaceho aktu Prevádzkový predpis č. 10/2007 „Dočasné NN rozvody na vonkajších pracoviskách“, s ktorým spoločnosť NAFTA a.s. Dodávateľ a oboznámi.
- b) Práce, ktoré si vyžadujú zasahovanie do elektrických zariadení vysokého napätia a veľmi vysokého napätia, môžu byť vykonávané iba so súhlasom ZZO. Na tieto práce musí byť zodpovednou osobou za elektrické zariadenie vydaný príkaz „B“ v súlade s Povoľením na prácu.
- c) ZOD poverená riadením týchto prác musí byť držiteľom platného osvedčenia o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike s vyššou kvalifikáciou.

4.8 Práce s prepravou bremien nad technológiou

- a) Pri vstupe mechanizmu na zdvíhanie a počas samotného zdvíhania a prenášania bremien v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu je túto činnosť dovolené vykonávať výlučne pod dozorom ZZO/ZZP.
- b) Pri zdvíhaní bremien je nutné, aby oporné pätky autožeriavov a mechanizmov boli vzdialené najmenej 3,0 m od povrchu potrubia.
- c) Zavesené bremeno je prísne ZAKÁZANÉ prenášať nad plynárenským zariadením. Výnimku tvoria prípady, keď zdvíhanie bremena je súčasťou technologického postupu (napr. výmena guľového uzáveru, vloženie medzikusu, zakladanie izolačného spoja na potrubie a pod.) a podmienky zabezpečenia zdvíhania sú uvedené v Povoľení na prácu.
- d) Najmenšia vodorovná vzdialenosť bremena od plynárenského zariadenia sa rovná dvojnásobku výšky bremena nad terénom, pričom minimálna vzdialenosť bremena od plynárenského zariadenia je 2 m.

V. Osobné ochranné pracovné prostriedky

Pri výkone prác sú všetky Osoby Dodávateľ a povinné používať OOPP. Dodávateľ zaväzuje zabezpečiť pre Osoby Dodávateľ a vhodný pracovný odev, pracovné prostriedky a OOPP.

Minimálna povinná výbava osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami osôb vykonávajúcich práce je:

Ochranná prilba

- a) minimálne podľa STN EN 397 Bezpečnostné prilby resp. STN EN 397:2026-03 (83 2144),
- b) v prípade vykonávaných prác v nebezpečných priestoroch klasifikovaných ako ZÓNA 0, 1, 2: podľa EN 60079-32-2 (resp. STN EN ISO 80079-36) - ATEX certifikát pre použitie v nebezpečných priestoroch zóna 0, 1, 2,
- c) v prípade nutnosti aj príslušenstvo k prilbe:
 - ochrana sluchu (mušľové chrániče, ušné zátky a pod.),
 - ochrana zraku (ochranné štíty).

Pracovný odev

- vybavený s reflexnými prvkami na odeve,
- pre činnosti v priestoroch s nebezpečenstvom vzniku požiaru a výbuchu (strediská uskladňovania zemného plynu, skladovacie priestory horľavých kvapalín a technických plynov, sondy, produktovody, regulačné stanice zemného plynu ...) sa vyžaduje odev antistatický (EN 1149 Ochranné odevy antistatické) a s ohľadom na riziko požiaru sa odporúča aj so zníženou horľavosťou (EN ISO 11612 Ochranné odevy proti teplu a plameňu).

Bezpečnostná obuv

- požiadavky podľa STN EN ISO 20345 – Osobné ochranné prostriedky, Bezpečnostná obuv
- bezpečnostná obuv kategórie S3,
- bezpečnostná obuv s ochranou špice,
- podrážka obuvi s ochranou proti prepichnutiu,
- zvýšená odolnosť obuvi proti pošmyknutiu,
- podošva odolná proti PHM, olejovzdorná

Ochranné okuliare

Osoby Dodávateľ a musia používať ochranné okuliare pre použitie v priemysle podľa druhu práce a okuliare musia spĺňať príslušné normy. Základné okuliare musia chrániť osobu pred preniknutím malých cudzích teliesok do očí.

Normy:

- EN 166 - Všeobecné požiadavky na ochranu zraku
- EN170 - Osobné prostriedky na ochranu očí. Filtre proti ultrafialovému žiareniu

Okuliare s tmavým zorníkom proti oslneniu musia spĺňať optickú triedu 1 a nesmú skresľovať signalizačné svetlá a farby. V priestoroch a v čase so zníženou viditeľnosťou (uzavreté priestory, prekryté priestory, nočné hodiny, hmla, oblačné počasie a pod.) je zakázané používať ochranné okuliare s tmavými zorníkmi.

Osobné prenosné detektory plynov

Z dôvodu zaistenia BOZP musia byť Osoby Dodávateľ'a vstupujúce do zóny s možnosťou výskytu výbušnej, nedýchatelnej alebo toxickkej atmosféry vybavené osobnými prenosnými detektormi plynov.

Pokyny k osobným prenosným detektorom plynov

Osobný prenosný detektor plynov (ďalej len osobný detektor) je určený na detekciu a kontinuálne sledovanie koncentrácie viacerých plynov v pracovnom prostredí. Osobný detektor, musí byť vybavený minimálne 1 typom senzora, ktorý deteguje prítomnosť horľavých plynov a pár v ovzduší (senzor Ex).

V prípade možnosti výskytu iných plynov je potrebné doplniť osobný detektor o tieto senzory (O₂, H₂S a CO).

Povolené je používať, len osobný detektor, u ktorého od poslednej kalibrácie neuplynula doba dlhšia ako 180 dní!

Bez osobného detektora je zakázané vstupovať:

- a) do priestoru, kde hrozí nebezpečenstvo výbuchu (zóna 0, 1, 2),
- b) do priestoru, kde hrozí zníženie obsahu kyslíka v ovzduší pod 19 %, resp. otrava toxickými plynmi,
- c) do uzavretého priestoru a do priestoru pod úrovňou terénu.

Postup pri signáloch osobného detektora

Výstražný signál 1. stupňa

- a) Pri zaznení prvého stupňa výstražného signálu je potrebné prerušiť prácu a stlačiť na osobnom detektore tlačidlo OK (potvrdenie alarmu). Ak dôjde po stlačení tlačidla

OK k opätovnému spusteniu výstražného signálu 1. stupňa, Osoba Dodávateľ'a musí okamžite opustiť priestor v ktorom sa nachádza a kontaktovať ZZP s cieľom preveriť zdroj úniku plynu, resp. nedostatok kyslíka.

- b) Ak koncentrácia kyslíka je rovná alebo nižšia ako 19 % (1 stupeň), Osoba Dodávateľa musí okamžite opustiť priestor okrem prípadu, keď použije autonómny dýchací prístroj.

Výstražný signál 2. stupňa

- a) Pri zaznení druhého stupňa výstražného signálu musí Osoba Dodávateľa okamžite prerušiť prácu a ihneď opustiť priestor, v ktorom sa nachádza a kontaktovať ZZP.
- b) Ak koncentrácia kyslíka prekročí úroveň 23 % (2. stupeň), Osoba Dodávateľa musí okamžite opustiť priestor.

Používanie osobného detektora

- a) Osoby Dodávateľa musia mať pri výkone prác na Pracoviskách Skupiny NAFTA s možnosťou výskytu nebezpečného plynu k dispozícii minimálne jeden osobný detektor plynu v každej pracovnej skupine (uvedenej v písomnom Povolení na prácu). Rozmiestnenie členov pracovnej skupiny Dodávateľa musí byť také, aby v prípade výskytu ohrozenia plynom všetci členovia pracovnej skupiny okamžite zaregistrovali výstražný signál osobného detektora (neplatí pre práce v uzavretých priestoroch a pod úrovňou terénu, kde musí mať osobný detektor každá osoba). Zmena podmienky používania osobného detektora je možná iba v rámci komisionálneho stanovenia podmienok.
- b) Ak to nie je možné zabezpečiť, musí byť v každej pracovnej skupine Dodávateľa taký počet osobných detektorov, aby mohol každý jej člen okamžite zaregistrovať výstražný signál osobného detektora.
- c) Osobný detektor musí byť viditeľný počas nosenia a musí byť umiestnený v dýchacej zóne (v okruhu do cca 30 cm od úst/nosa). Je zakázané ho nosiť pod odevom.
- d) Pred každým použitím musí Osoba Dodávateľa skontrolovať funkčnosť osobného detektora. Pri zistení poruchy (napr. upozornenia na poruchu alebo iné výstražné upozornenia na displeji prístroja), alebo zobrazení nereálnych nameraných hodnôt (napr. zvýšené namerané hodnoty pri pobyte v zaručene nezašpinenom prostredí) musí o tomto stave okamžite informovať ZOD/ZZP.
- e) Pri zistení poruchy sa osobný detektor nesmie používať a je potrebné zabezpečiť náhradný osobný detektor.
- f) Ak počas prítomnosti Osoby Dodávateľa v zóne výskytu nebezpečného plynu dôjde k zlyhaniu/vybitiu osobného detektora, je táto osoba povinná okamžite opustiť daný priestor a vymeniť osobný detektor za funkčný.

V prípade, ak je potrebné, aby Osoby Dodávateľa boli vybavené osobným detektorom, môže si Dodávateľ po dohode zapožičať osobný detektor od spoločnosti NAFTA a.s. Záznam o zapožičaní osobného detektora bude uvedený v Povolení na prácu v rámci opatrení na výkon prác.

Ďalšie OOPP (ochrana dýchacích ciest, bezpečnostný postroj a pod.) zabezpečí Dodávateľ pre dotknuté osoby podľa rizík vyplývajúcich z vykonávaných prác a činností alebo podľa požiadaviek uvedených v Povolení na prácu.

VI. Ohlasovanie mimoriadnej udalosti

- a) Dodávateľ je povinný bezodkladne ohlásiť ZZO/ZZP vznik mimoriadnej udalosti (skoronehoda, úraz, požiar, havária, porucha technického zariadenia alebo iná nebezpečná udalosť), ku ktorému došlo na Pracoviskách Skupiny NAFTA.
- b) Dodávateľ je povinný spolupracovať pri zisťovaní príčin vzniku mimoriadnej udalosti, poskytnúť Objednávateľovi informácie o výsledku zisťovania príčin mimoriadnej udalosti a prijatých opatreniach na zabránenie jej opakovaniu, spolupracovať pri zisťovaní jej príčin a rešpektovať pokyny Objednávateľa v súlade so vzniknutou mimoriadnou udalosťou.

VII. Požiadavky v oblasti ochrany životného prostredia

7.1 Zhromažďovanie, uskladňovanie, nakladanie s odpadmi a ich likvidácia

- a) Dodávateľ a Objednávateľ sa pred začatím prác dohodnú o spôsobe nakladania s odpadmi, o používaných vhodných zberných nádobách, ich množstve a mieste ich uloženia.
- b) Dodávateľ, zabezpečujúci likvidáciu odpadov vlastným spôsobom, predloží pred začatím výkonu prác nasledujúce dokumenty:
 - právoplatné oprávnenia na nakladanie s príslušnými odpadmi v zmysle aktuálne platného zákona o odpadoch,
 - právoplatné oprávnenia týkajúce sa prepravy nebezpečných odpadov v zmysle aktuálnych požiadaviek ADR.
- c) Dodávateľ je zodpovedný za triedenie a kategorizovanie vznikajúcich odpadov v zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov (ďalej „Katalóg odpadov“).
- d) Dodávateľ je povinný zhromažďovať odpady tak, aby nedochádzalo k ich úniku, resp. k znehodnoteniu okolitého prostredia a ukladať ich roztriedené v nádobách riadne označených v zmysle Katalógu odpadov.
- e) Dodávateľ oznámi Objednávateľovi najmenej 2 dni vopred požiadavku na likvidáciu odpadov s definovaním druhu a množstva odpadov, ak v zmysle dohody zabezpečuje likvidáciu odpadov Objednávateľ.
- f) Ak Dodávateľ zabezpečuje likvidáciu odpadov, priebežne odovzdáva Objednávateľovi vážne lístky a ak ide o likvidáciu nebezpečného odpadu aj sprievodný list nebezpečného

odpadu (tlačivo č. 1), s uvedením Objednávateľa ako pôvodcu odpadu, najneskôr však do konca mesiaca, v ktorom sa likvidácia odpadu uskutočnila.

- g) Dodávateľ, zabezpečujúci likvidáciu odpadov vlastným spôsobom, predloží po ukončení prác celkovú evidenciu vzniknutých odpadov. Evidenciu odpadov vedie Objednávateľ, nakoľko je pôvodca odpadu podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

7.2 Ochrana pôdy, vôd a ovzdušia

- a) Dodávateľ je povinný predložiť KBÚ znečisťujúcich látok, ktoré bude používať. KBÚ musia byť uložené v mieste výkonu prác.
- b) Dodávateľ je povinný predložiť zoznam a množstvá znečisťujúcich látok v zmysle zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov („vodný zákon“), s ktorými bude vykonávať práce na Pracoviskách Skupiny NAFTA.
- c) Dodávateľ je povinný predložiť spôsob zaobchádzania so znečisťujúcimi látkami a manipulovať so znečisťujúcimi látkami v zmysle vodného zákona.
- d) Dodávateľ je povinný vykonávať práce tak, aby nedošlo k mimoriadnemu zhoršeniu alebo ohrozeniu kvality vôd a okolitého prostredia.
- e) Dodávateľ je povinný zabezpečiť v mieste výkonu prác (príp. v dopravnej technike) dostatočné množstvo sorpčných materiálov a zachytých vaní o dostatočnom objeme pre manipuláciu so znečisťujúcimi látkami a pre ich prípadný únik.
- f) V prípade vzniku havárie alebo vzniku havarijného úniku na zariadení Dodávateľa je Osoba Dodávateľa povinná túto skutočnosť bezodkladne nahlásiť ZZP. Na mieste vzniku takejto udalosti je Dodávateľ povinný okamžite vykonať opatrenia na zamedzenie šírenia havárie súvisiacej s ich činnosťou a v prípade potreby vykonať opatrenia potrebné na odstránenie alebo minimalizovanie vzniknutej havarijnej situácie. Náklady spojené s danými opatreniami znáša Dodávateľ.
- g) V prípade vzniku havárie na majetku Skupiny NAFTA je Dodávateľ alebo Osoba Dodávateľa povinný/á bezodkladne ohlásiť túto udalosť ZZP a operátorovi príslušného velínu/dispečingu. Ak Dodávateľ svojou činnosťou spôsobil nežiaducu haváriu, resp. škodu na zariadení Skupiny NAFTA, finančné náklady na jej odstránenie znáša Dodávateľ.
- h) Dodávateľ je povinný miesta výkonu prác uviesť do pôvodného stavu (trávniky, porasty, pôda, vyjazdené koľaje po mechanizmoch).

VIII. Požiadavky v oblasti ochrany pred požiarimi

- a) Dodávateľ je povinný dodržiavať všetky platné právne predpisy na úseku ochrany pred požiarimi, zásady a preventívne opatrenia na ochranu pred požiarom a výbuchom stanovené internými predpismi Skupiny NAFTA a Povolením na prácu.
- b) Dodávateľ je pri prácach na Pracoviskách Skupiny NAFTA povinný zabezpečiť požiarneho dozoru pracoviska prostredníctvom ZOD.
- c) Osoby Dodávateľa sú povinné :
 - počínať si pri práci tak, aby nezapríčinili vznik požiaru;
 - dodržiavať zásady protipožiarnej prevencie stanovené Povolením na prácu;
 - nepoškodzovať, nezneužívať alebo nesťažovať prístup k požiarnotechnickým zariadeniam, požiarnym vodovodom alebo vecným prostriedkom na ochranu pred požiarimi a k uzáverom rozvodných zariadení elektrickej energie, plynu alebo vody;
 - oboznámiť sa so spôsobom vyhlasovania poplachu a privolania pomoci, spôsobom evakuácie, použitím a uložením protipožiarnych prostriedkov;
 - spozorovaný požiar uhasiť dostupnými hasiacimi prostriedkami, ak to nie je možné, neodkladne vyhlásiť požiarneho poplach a privolať pomoc v zmysle požiarnych poplachových smerníc;
 - pracovisko po skončení práce zanechať v požiarne nezávadnom stave.
- d) Dodávateľ pri realizácii činností so zvýšeným rizikom nebezpečenstva vzniku požiaru alebo výbuchu a prác s iniciačnými zdrojmi v priestoroch so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru je povinný dodržiavať ustanovenia uvedené v kapitole IV, bode 4.4 tohto dokumentu.

IX. Kontrola a zmluvné pokuty

- a) ZZO sú oprávnení počas plnenia Zmluvy Dodávateľom kontrolovať dodržiavanie predpisov BOZP, OPP, OŽP, ZPH a týchto HSE podmienok pre Dodávateľov.
- b) ZZO je povinný po kontrole, ktorou bolo zistené porušenie dodržiavania predpisov BOZP, OPP, OŽP, ZPH a týchto HSE podmienok pre Dodávateľov, vyhotoviť zápis ako prílohu Povolenia na prácu (kontrolný list dodávateľa) a zároveň aj do stavebného denníka s uvedením zistených porušení a nedostatkov. Zápis podpíšu ZZO a ZOD. Zistené nedostatky je Dodávateľ povinný odstrániť v stanovených termínoch.

- c) V súlade so Zmluvou je Objednávateľ oprávnený uplatniť si voči Dodávateľovi zmluvné pokuty za nedodržanie povinností vyplývajúcich z platných predpisov BOZP, OPP a OŽP, zo Zmluvy a týchto HSE podmienok pre Dodávateľov v rozsahu a za podmienok dohodnutých v Zmluve a v HSE podmienkach pre Dodávateľov.
- d) V prípade porušenia HSE podmienok pre Dodávateľov je Objednávateľ oprávnený uplatniť si voči Dodávateľovi zmluvnú pokutu uvedenú v Prílohe č. 2 tohto dokumentu - Sankčný poriadok alebo zmluvnú pokutu dohodnutú v Zmluve.
- e) Výška zmluvnej pokuty za jednotlivé porušenia nesmie byť odlišná od výšky zmluvnej pokuty uvedenej v Sankčnom poriadku tvoriacom Prílohu č. 2 tohto dokumentu. Výšky zmluvných pokút dohodnuté v Zmluve nie sú týmto dokumentom dotknuté.
- f) Objednávateľ je oprávnený si voči Dodávateľovi uplatniť zmluvnú pokutu za rovnaké porušenie aj opakovane za podmienok podľa Zmluvy a tohto dokumentu. Výška zmluvnej pokuty za opakované porušenie je uvedená v Prílohe č. 2 tohto dokumentu.
- g) Za obzvlášť závažné porušenie predpisov BOZP, OPP, OŽP, ZPH a/alebo HSE podmienok pre Dodávateľov sa považuje také porušenie, ktoré objektívne môže spôsobiť trvalú ujmu na zdraví, smrť a/alebo spôsobiť škodu veľkého rozsahu.
- h) Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody v celom rozsahu, a to vrátane škôd vzniknutých konaním Dodávateľov alebo porušením predpisov BOZP, OPP, OŽP a HSE podmienok pre Dodávateľov, za okolností dohodnutých v Zmluve alebo v tomto dokumente.
- i) Za každé porušenie povinnosti vyplývajúcej z HSE podmienok pre Dodávateľov alebo z predpisov BOZP, OPP a OŽP, ktoré nie je uvedené v Prílohe č. 2 tohto dokumentu – Sankčnom poriadku, je Objednávateľ oprávnený uplatniť si voči Dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 150 €.
- j) Dodávateľ uzavretím Zmluvy s Objednávateľom vyjadril súhlas s týmto dokumentom vrátane jeho príloh a zaväzuje sa s nimi oboznámiť všetky Osoby Dodávateľa.

X. Záverečné a zrušovacie ustanovenia

Tento dokument neruší žiadny doteraz vydaný dokument Skupiny NAFTA. Účinnosť dokumentu je uvedená na titulnej strane.



XI. Prílohy

Príloha č. 1 – Zoznam prác so zvýšeným nebezpečenstvom

Príloha č. 2 – Sankčný poriadok

Príloha č. 3 – Kontrola dodávateľa (príloha Povolenia na prácu)